

## Silos i centrum Jonas Sjöo

Examinator: Kerstin Barup  
Handledare: Mats Edström



Sedd på håll ger Cementas anläggning i Limhamn ett imponerande intryck med sitt gytter av bandgångar, eternit och betong och någon enstaka skorsten. De många silorna bildar en mäktig vägg ut mot Övägen. Den industriella karaktären är påtaglig. Närmre studie visar dock att det som finns bevarade idag enbart är fragment av ett större industrikomplex. Väsentliga delar i anläggningen är sedan länge rivna, exempelvis alla ugnar. En större del av utrustningen i de byggnader som finns bevarade är också borta.

Den befintliga anläggningen har därmed ett begränsat värde ur ett industri- eller teknikhistoriskt perspektiv. Värdet ligger istället i fabriken stora samhälls- och lokalhistoriska betydelse. Det värdet gör att ett bevarande av delar av anläggningen är relevant. Att helt och hållet utplåna cementindustrins byggnader och strukturer skulle vara att radera den mest avgörande delen i Limhamns historia.

Som symbolbyggnader för cementfabriken är silorna väl lämpade. De är karaktäristiska för industrin och de är väl synliga i stadsbilden. Men för att bevara en byggnad är det avgörande att den har en funktion. Därför krävs det att silorna byggs om och anpassas till nya funktioner.